

## Usuwanie Kleju Po Parkiecie Tel.500 20 50 20 Frezowanie Subitu Zrywanie Lepiku Smoły

### USUWANIE kleju po parkiecie tel.500 20 50 20 frezowanie SUBITU zrywanie LEPIKU smoły

USUWANIE kleju po parkiecie tel.500 20 50 20 frezowanie SUBITU zrywanie LEPIKU smoły Zobacz jak to robimy na [www.usuwamysubit.pl](http://www.usuwamysubit.pl) lub zerknij na filmik z frezowania subitu z tego linku: <https://www.youtube.com/watch?v=IhN0lpEnCI> Zapraszamy również na <https://www.facebook.com/UsuwanieSubitu> !!!  
Obsługujemy cały kraj !!! Dwie mobilne ekipy są w stanie usunąć 20-40m<sup>2</sup> w ciągu godziny. Drobnocząsteczkowe odkurzacze pozwalają na bezpyłową pracę. NIE ZOSTAWIAMY ROWKÓW W POSADZCE JAK ZWYKŁE FREZARKI !!! Klej po parkiecie usuwamy do samej ściany oraz pod grzejnikami. Subit zabieramy ze sobą do utylizacji, nie zostawimy cię z tą trucizną! VESA Głogów tel. 500 20 50 20 e-mail: [subitsubit@wp.pl](mailto:subitsubit@wp.pl) [www.usuwamysubit.pl](http://www.usuwamysubit.pl) Obsługujemy: Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra Legnica Lubin Leszno Bytom Kraków Katowice dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Date utworzenia: 09-06-2016